

RAPPORTO DI PROVA **59139**

Ricevimento campione: 01-06-05

Emissione rapporto: 15-07-05

Denominaz.campione: FIVE visitatore

Spett. MILANI S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE II, 5
30020 MEOLO (VE)
ITALY

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 3 allegati.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA**59139 / 1**

Ricevimento campione: 01-06-05

Esecuzione prova: 20-06-05

Emissione rapporto: 15-07-05

Denominaz.campione: FIVE visitatore

Spett. MILANI S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE II, 5
30020 MEOLO (VE)
ITALY**Sedie visitatore - Dimensioni - EN 13761/2002****Sedie visitatore - Dimensioni - punto 4 - EN 13761/2002****4.1.1 Altezza del sedile "a" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.1)**

Altezza del sedile fissa

Requisito (mm): tra 400 e 500

Valore rilevato (mm): 422

Conforme: **si**

Altezza del sedile regolabile

Requisito (mm): da 420 a 480

Valori rilevati (mm): /

Conforme: /

4.1.2 Profondità sedile "b" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.2)

Requisito (mm): tra 380 e 470

Valore rilevato (mm): 415

Conforme: **si****4.1.3 Larghezza sedile "d" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.4)**Requisito (mm): ≥ 400

Valore rilevato (mm): 470

Conforme: **si****4.1.4 Distanza interna tra i braccioli "r" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.16)**Requisito (mm): ≥ 460

Valore rilevato (mm): 470

Conforme: **si**

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA**59139 / 2**

Ricevimento campione: 01-06-05

Esecuzione prova: 20-06-05

Emissione rapporto: 15-07-05

Denominaz.campione: FIVE visitatore

Spett. MILANI S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE II, 5
30020 MEOLO (VE)
ITALY**Stabilità EN 1022/98**

Tipo di sedia: sedia a geometria fissa

Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 170 N

Stabilità all'indietro delle sedute reclinabili: 11 dischi da 10 Kg ognuno.

Sbilanciamento in avanti

Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

Sbilanciamento all'indietro

Schienale fisso

Forza orizzontale : 170 N non si sbilancia

Schienale reclinabile nella posizione più arretrata

Dischi di carico applicati sulla sedia : /


Sbilanciamento laterale

Forza orizzontale : /

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli

Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA

59139 / 3

Ricevimento campione: 01-06-05

Esecuzione prova: 20-06-05

Emissione rapporto: 15-07-05

Denominaz.campione: FIVE visitatore



Spett. MILANI S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE II, 5
30020 MEOLO (VE)
ITALY


Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	7	Si riscontra la deformazione permanente della slitta

Il responsabile del reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.